

## Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Aplikacja na studia podyplomowe wymaga złożenia następujących dokumentów:

- wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe [https://irk.usos.pwr.edu.pl/pl/offer/PDS\\_2025\\_2026/](https://irk.usos.pwr.edu.pl/pl/offer/PDS_2025_2026/)
- oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych\*,
- dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne,
- skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe).

Dodatkowo wymagane dokumenty:

- wniosek przystąpienia do kursu IWE [POBIERZ](#) (instrukcja wypełnienia wniosku [TUTAJ](#) )
- temat pracy dyplomowej (kopia właściwej strony z indeksu lub suplementu dyplomu)

Otrzymany na mail formularz aplikacyjny należy złożyć wraz z kompletem dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Dokumenty można dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.30 lub przesać na adres:

*Politechnika Wroclawska  
Dział Kształcenia  
Sekcja Studiów Podyplomowych i Mikropoświadczeń  
ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław*

\* Minimalne warunki wstępne przyjęcia na kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE:

- posiadać tytuł inżyniera – ukończone min. 3 letnie studia I stopnia w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub matematyki
  - studia muszą spełniać wymagania Poziomu 6 ISCED i być prowadzone przez uczelnię nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  - program studiów powinien obejmować co najmniej następujące przedmioty: matematykę, fizykę, chemię, elektrotechnikę i materiałoznawstwo lub
  - studia niespełniające powyższych warunków mogą zostać zaakceptowane, jeśli kandydat posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obróbce metali lub spawalnictwie w ciągu ostatnich 5 lat praktyki zawodowej przed złożeniem wniosku
- oraz
- ukończy szkolenie i uzyska pozytywny wynik egzaminu IWE 0.

Kandydaci będą weryfikowani przez Centrum Spawalnictwa GIT przed przystąpieniem do studiów podyplomowych.

